




2, Rue du Saumon
67000 Strasbourg
France
Tel.: +33 (0) 972 3537 17
Fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-france.fr

Notice d'emploi Mesureur de dureté PCE-DX A (Shore A)



Mesureur de dureté mécanique pour déterminer la dureté du caoutchouc mou, le caoutchouc et les élastomères en général

Le mesureur de dureté est un modèle standard pour mesurer la dureté (Shore A) du caoutchouc mou. Le mesureur de dureté est composé d'une tête de mesure et une horloge antireflet de 360° avec une précision de lecture de 0,5 unités de dureté.

- Grand écran
- Lecture en unités de dureté
- Horloge complet à 360°
- Haute précision
- Dessin ergonomique
- Inclut un étui de conservation
- L'appareil possède le marquage CE

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------|-----------|
| Force de pression | 12,5 N |
| Corps pénétrant | 35° |
| Norme | DIN 53505 |
| Diamètre de l'horloge | 57 mm |
| Longueur totale | 107 mm |
| Plage d'indication | 0 ... 100 |
| Plage de mesure | 10 ... 90 |
| Limite d'erreur | ± 0,5 |
| Division de l'échelle | 1 |
| Aiguille suiveuse | - - - |
| Poids | 240 g |

Maniement

Attention: n'introduisez pas le corps pénétrant du mesureur de dureté dans des surfaces sensibles. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

La position „0“ de l'indicateur est réglée d'une façon simple. Retirez la vis de la marge droite de la carcasse. Tournez la carcasse jusqu'à que l'aiguille indicatrice se trouve sur „0“. Fixez à nouveau la vis de la marge droite de la carcasse.

Mesure: soutenez le mesureur de dureté d'une façon verticale sur la surface à mesurer. Appuyez sur l'appareil dans la direction de la surface du matériel à mesurer d'une façon uniforme jusqu'à atteindre un contact total. Lisez le résultat sur l'horloge de mesure.

Composant optionnel

- Certificat de calibrage (à la commande de l'appareil ou lors d'un recalibrage, par exemple annuel).



www.pce-france.fr

Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de mesure:

<http://www.pce-france.fr/instruments-de-mesure.htm>

Sur ce lien vous trouverez une liste de mesureurs:

<http://www.pce-france.fr/mesureurs.htm>

Sur ce lien vous trouverez une liste de balances:

<http://www.pce-france.fr/balances.htm>

ATTENTION: "Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives (poudres, gaz inflammables)."

[PCE Instruments](#)
